

---

Ełk, dnia 27.01.2017

Odpowiedzi na zapytania z dnia 26 stycznia 2017 r. :

Uzupełnienie do pytania 2 z 26 stycznia 2017 r.

W związku z sugestiami w rozmowie telefonicznej uzupełniamy odpowiedź na pytanie:

GEPON nie spełnia koniecznych warunków technicznych:

1. Przepustowość do 2,5 Gbs
2. Maksymalna możliwość splitu 1:128
3. Brak enkrypcji

Inżynier z kwalifikacjami dotyczącymi GEPON nie spełnia warunków jakie spełnia inżynier GPON. Inżynier taki nie jest przeszkolony w zakresie bardziej zaawansowanego protokołu drugiej warstwy GEM, gdyż GPON w drugiej warstwie korzysta ze znacznie bardziej znanego i prostszego protokołu Ethernet.